

# Funkschlüssel funktioniert gelegentlich nicht

Beitrag von „TouaregV6TDI“ vom 3. Juni 2006 um 12:31

Servus,

bei meinem Dicken ist mir schon seit einifger Zeit aufgefallen, dass der Funkschlüssel zumeist zögerlich reagiert (mehrmal drücken zum ver- bzw. entriegeln nötig). Vor kurzem ging es überhaupt nicht mehr, so dass ich den Wagen nur mechanisch entriegeln konnte. Dieses Problem hatte ich mit beiden Schlüsseln, daher denke ich das es vielleicht mit dem Empfänger im Wagenninneren zu tun haben könnte.

Bin an dem Tag damit zum 😊 , dummerweise ging es dort wieder einwandfrei 🚗 , auch aus 10 Metern Entfernung. Daher soll ich es weiterhin "beobachten" . 🚗

Ich weiß jetzt nicht was ich davon halten soll. Gibt es unter euch auch einige die auch solch ein Phänomen bei ihren Dicken feststellen konnten? Wenn ja, was wurde unternommen? Hat eurer 😊 vielleicht das Problem erkannt/behoben? Wenn ja, was wurde gemacht?

Würd mich auf Erfahrungsberichte hinsichtlich dieses Problems freuen.

Schönen Gruss!