

# Anfahr- und Kurvenruckeln

Beitrag von „Franks“ vom 4. Juni 2006 um 03:08

Hört sich fast wie das Standardproblem mit dem Schrittmotor des Verteilergetriebes an, wie alt ist denn dein Touareg? In den Anfangsjahren 2003 und 2004 ist dieser Schrittmotor relativ häufig kaputt gegangen und wurde dann irgendwann in der Serie gegen einen anderen Typ ausgetauscht.

Die Symptome sind jedenfalls genau so, wie du sie beschreibst, durch den defekten Motor kann das Verteilergetriebe nicht mehr richtig zwischen den Vorder- und Hinterrädern ausgleichen, beim langsamen Kurvenfahren macht sich das als Rubbeln bemerkbar, was dann letztendlich auch zu den stark abgefahrenen Reifen führt. Du solltest dann auch gleich mal deinen 😊 fragen, ob ein neuer Satz Reifen drin ist bzw. wenigstens eine Zuzahlung von VW

Gruß nach Kassel - wenn demnächst wieder Schnee liegt, wird das mit dem Rubbeln nicht mehr so schlimm, dann rutschen die Räder ja besser 😊

Frank