

# Sägezahnprofil

Beitrag von „salvatore“ vom 6. Juni 2006 um 10:30

Zitat von T-REG

Äääah Leute,

nur zur Info: Ich weiß nicht, ob das ein Sägezahnprofil ist !!!

@ Arndt,

die Sommerreifen Conti Sport Contact 4x4 sind nicht richtungsgebunden.

@ Salvatore,

hat dem zu Folge alle Räder diagonal getauscht.

@ all,

..... danach hatte ich dann außen auf allen vier Reifen wunderschöne schleifspuren, genau so, als wäre man mit allen Außenkanten über einen richtig weißen Kalkstein gefahren.

Oliver

Alles anzeigen

Hallo Oliver,

Also auf meinen 4x4 SportContact steht "outside" auf jedem Reifen --> was eigentlich bedeutet, dass die Dinger laufrichtungsgebunden sind. Auch wäre der kleine zusätzliche Wulst kurz vorm Felgenreand sonst ja auf der Innenseite; die "rim protection" würde dann fehlen. (Pic anbei. Falls Du's größer willst, schick mir ein Mail!))

Spürst Du ein Ziehen oder vielleicht Vibrationen in der Lenkung?? Wäre ja auch ein weiteres Indiz. Du könntest auch noch bei einem Reifenbetrieb die Auswuchtung Deiner Felgen kontrollieren lassen. M.E. nach wird hier sehr oft sehr schlampig gearbeitet.

Es ist zwar richtig, dass neue Gummis ca. 500 km eingefahren werden müssen, jedoch sollten

nur gleichmäßige Abnutzungserscheinungen anfallen.



aus Wien