


Warum lassen sich die hinteren Seitenfenster nicht ganz nach unten fahren.

Beitrag von „Vespa“ vom 19. Juni 2006 um 22:17

Hab heute erstmals bei meinem Dicken festgestellt, daß sich die hinteren Seitenscheiben nicht ganz nach unten ausfahren lassen. Ist dies werksseitig  so eingestellt und wenn ja, kann ich das ändern ?