

Trotz "TIMER 0" schaltet das Nokia 6310i plötzlich erst nach einer halben Stunde aus!

Beitrag von „Corvette-1111“ vom 22. Juni 2006 um 19:58

und ich dachte immer, mit dem Nokia 6310i und der Mittelarmlehnenhalterung im Touareg würde ich mich auskennen..... 😞

Ich bitte mal die Profis unter Euch um eine entsprechende Hilfestellung:

Seitdem ich den Touareg habe (seit November 2005), funktioniert die Freisprecheinrichtung in der Mittelarmlehne (mit einem Nokia 6310i) hervorragend. Ich habe eine Multicard im Einsatz; die eine ist im Nokia, die andere in meinem "Hosentaschengerät".

Bisher ging alles einwandfrei. Ich machte die Zündung an, das Nokia buchte sich ein und erhält alle Telefonate. Beim Zündungsausdrehen schaltete das Nokia aus (TIMER = 0) und ohne mein Zutun kamen die Gespräche dann wieder auf meinem "Hosentaschenhandy" an.

Ohne, dass ich an einem Gerät etwas verändert habe, schaltet nun plötzlich das Nokia nicht mehr sofort aus, sondern lässt sich eine halbe Stunde Zeit damit. In dieser Zeit klingelt das Handy in meinem leeren Wagen.

Ich habe es ausprobiert: Die Zündung ist ausgeschaltet, Radio und Navibildschirm sind tot. Wenn ich dann mein Handy anrufe, kommt sofort die Anzeige auf dem Nokia (eingehender Anruf....), der Bildschirm flammt auf wie von Geisterhand und über die Radioanlage kommt laut und deutlich das Klingelzeichen. Das alles, obwohl die Zündung ausgeschaltet ist.

Ich habe schon Einiges versucht, sogar im Telefonverzeichnis den Eintrag TIMER gelöscht und wieder neu eingegeben.

Könnt Ihr mir mit Rat zur Seite stehen?
Besten Dank im Voraus!!