

Sägezahn an den Vorderreifen V6 TDI 3200Km

Beitrag von „Turbotime“ vom 24. Juni 2006 um 18:37

Hi Leute,
bin neu hier ...

Mein Touareg V6 TDI mit Luftfahrwerk hat jetzt leider an der Vorderachse Sägezahnbildung.
Der Wagen ist Bj 4/2006 und hat 3200 Km runter.

Die Hinterreifen sind bereits neu, da sich dort Nägel drin steckten.

Besteht eine Chance auf Garantie?
Liegt ja wohl am Luftfahrwerk oder?
Den letzten Reifen musste ich schon selber zahlen,
das waren ca 550 Euro incl Montage.

Hat hier noch jemand das Problem?

Gruß
Nils