

Pfeifgeräusche vom Außenspiegel ?

Beitrag von „bionx“ vom 26. Juni 2006 um 20:44

Hi, gibt es denn eigentlich Hinweise darauf, dass die Türren nicht richtig eingestellt sind ohne erst aus WOB weggefahren zu sein. Ich meine, dass es doch schön wäre, dieses offensichtlich nicht allzu seltene Problem bereits bei der Auslieferung feststellen und beseitigen lassen zu können.

Gibts da was - vielleicht Spaltmaße oder wie weit sich die Tür im geschlossenen Zustand "bewegen" lässt oder so?

Micha