

kopfhörer geräusch

Beitrag von „edwin“ vom 26. Juni 2006 um 21:53

Ich habe ein Multimedia system installieren lassen (Macrom DVD Wechsler und Pioneer WD 6200 Schirmen in die Kopfsturze)

Die DVD Spieler wirkt gut, auch das Bild ist gut. Nur die Kopfhörer (Pioneer infrarot) summen wenn das Klang leise ist.:(

Mein Handler sagt das wenn das Infrarot Sender von die Kopfhörer ausen die Wagen gehalten wird es kein summen gibt. Also es hat etwas mit ein storung ins Auto zu tun.

Hast jemand ein Ahnung woran dass liegt?

edwin

Die Niederlande