

# Trotz "TIMER 0" schaltet das Nokia 6310i plötzlich erst nach einer halben Stunde aus!

Beitrag von „Thanandon“ vom 28. Juni 2006 um 07:39

Jede Handy Schale hat "auch" eine eigen SW, die der 😊 mit einem Adapter (ähnlich wie ein Telefon) jede Schale updaten kann. Dieser Adapter wird auf die Schale gesetzt und nach ca 5 Minuten ist das Update fertig. Es kann gut sein, dass das in diesem Fall so passiert ist. Jeder 😊 hat (sollte) diesen Adapter und die dazugehörigen neue SW. Geht ruckzuck und ein Termin sollte nicht nötig sein!