

Luftfahrwerk -> Komfort hat sich massiv verschlechtert!

Beitrag von „morpheus“ vom 29. Juni 2006 um 09:43

Hi zusammen.

Seit Ende Mai 06 besitze ich den V10Tdi und bin bis jetzt sehr zufrieden.

Vor 2 Wochen war ich mit dem Dicken in den Ferien und fuhr in Sardinien durch einen langen Waldweg mit vielen Schlaglöchern. Schon während der Fahrt waren die Schläge deftig zu spüren (weiss nicht mehr ob es bereits von Anfang so war). Jetzt scheint mir dass das Luftfahrwerk Unebenheiten, Gullis oder wenn ich z.B vorallem von einem Gehsteig runterfahre die Schläge gut zu spüren sind, sicherlich nie so wie bei meiner Waldfahrt, jedoch habe ich nun

das Gefühl das der Komfort abgenommen hat  . Alle drei Dämpfermodis habe ich probiert: Sport, Auto, Komfort. Das Fahrzeug ändert zwar die Höhe und bei Komfort ist er auch schwammiger zu fahren, jedoch erkenne ich keinen grossen Unterschied bei den Schlägen !

Kann da etwas defekt sein bzw. habe ich da etwas kaputt gemacht  ?

Oder ist das normal so und ich achte mich jetzt zu fest darauf nach dieser groben fahrt?

PS: Bereifung 255/60/18

Danke und Grüsse aus der Schweiz

Omar