

# **Blinker macht kein "Klackgeräusch"**

**Beitrag von „hansasel“ vom 4. Juli 2006 um 18:31**

das du beim touareg kein "blinker tickern" wähen man nicht angeschnallt ist und der dazugehörige warnton ertönt, kann aus teschnichen gründen der blinker kein geräusch abgeben. da ganz einfach der geräuschgenerator "besetzt" ist mit dem warnton gurt und da warntöne vorrang haben, gibt es kein "blink-blink".....ist kein mangel, hat übrigens jedes neue fahrzeug von vw.