

Meldung "Bitte Lichtanlage überprüfen"

Beitrag von „agroetsch“ vom 7. Juli 2006 um 10:38

Zitat von salvatore

Armin: kann es sich vielleicht um einen hundsordinären Wackelkontakt im Scheinwerfer bzw. bei den Zuleitungen handeln???? Oder ein loses Lämpchen in der Fassung (habe ich schon erlebt, jedoch nicht bei meinem T)

Hallo Chris,

keine Ahnung woran es liegen könnte, was gegen einen Wackler (habe übrigens Xenon/Kurve) spricht, wäre dass der Fehler einmal LINKS und einmal RECHTS aufgetreten ist. Dann müssten schon beide gleich wackeln, lol.