

Luftfahrwerk -> Komfort hat sich massiv verschlechtert!

Beitrag von „dummytest“ vom 10. Juli 2006 um 18:18

Zitat von agroetsch

Hallo,

diese Schläge macht meiner auch von Zeit zu Zeit, habe aber noch nie versucht es zu "forcieren". Da es mein erster (und wohl auch letzter) Wagen mit Automatik ist, dachte ich es sei "Stand der Technik"... 😞

Bin mal gespannt was bei dir herauskommt.

Ne, Stand der Technik ist das wohl nicht....

Mein V6TDI hat auch die Unart, dass er bei langsamen Rollen etwas heftig "einkuppelt", wenn man Gas gibt. Ich habe mich fast dran gewöhnt und gebe in solchen Situationen nur noch extrem dosiert (wenig) Gas, bis das Fahrzeug aus dem Schiebetrieb in den Schubetrieb (tolles Wortspiel 😄) übergegangen ist.

Ich denke, das ist einfach eine unglückliche Abstimmung des Getriebes an das Motordrehmoment, der R5 hatte das nämlich nicht !