



# Mal ne dumme Frage

Beitrag von „Mean-Andi“ vom 13. Juli 2006 um 08:25

Zu den diversen bekannten Mängeln, wie Ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit um 65 km/h, Rubbeln bei voll eingeschlagenen Rädern vorne etc. kam gestern noch "Motorsteuerung-Werkstatt aufsuchen" mit gleichzeitigem Leistungsabfall, so dass der Dicke nur noch 70 km/h fuhr auf der A 6 zwischen Nürnberg-Heilbronn ...  .... ich nannte ihn liebevoll "Dreckskarre" verließ die Autobahn, da an der Stelle kein Standstreifen war, dann AEG ( Ausschalten-Einschalten-Geht wieder  ) und habe ihn dann die restlichen 350 km nach Hause getreten.

VW hat ihn soeben abgeholt... lass mich überraschen.

Ach ja.... EZ 12-05, KM 14876 ...