

Fach für Handbuch

Beitrag von „hansasel“ vom 17. Juli 2006 um 22:12

also das das ganze handschuhfach, bzw. untere Schalttafelverkleidung, erneuert werden muß, ist großer unsinn. wenn ein fz ohne boardbuchfach ausgeliefert ist, dann hat das handschuhfach vorgestanzte löcher drinne, wo das fach eingesetzt werden muß, siehe anhang des teilekatalog. man kann dieses fach ohne weiteres nachträglich innerhalb von ca. 20 min. in jedes handschuhfach einbauen.