

# Hängerbetrieb Untersetzungsgetriebe 1. Gang - Motor dreht nicht

**Beitrag von „Albatros“ vom 18. Juli 2006 um 10:33**

Hallo zusammen,  
hallo Hagen,  
danke für den Tip mit "Sandro", leider kann ich in der Benutzerliste keinen Sandro finden:(.  
Wer kann mir auf die Sprünge helfen?

Die VW-Hotline meint auch das wäre nicht normal und mein Händler sollte mal schaun was da nicht stimmt. Also hab ich gleich nen Termin gemacht. Mein freundlicher will mal den Fehlerspeicher auslesen. Hoffe, da ist auch ein Fehler drin.

Ich hab noch mal nen Test mit der Untersetzung und im 1. Gang gemacht, damit ich dem Freundlichen die Symtome mal zeigen kann.  
Gerade, feste Stercke, LOW 1. Gang: einkupeln bei 1000 U und dann Vollgas. Es dauert über 3 sekunden, bis der Motor auf 4000 U kommt.

Hat einer von Euch das schon mal ausprobiert?

Wäre Euch für eine Antwort dankbar, damit mich mein freundlicher nicht mit "ist doch normal" abspeisen kann.

Grüße  
Stefan alias Albatros