

# Bremsassistent, Fehlermeldung

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 21. Juli 2006 um 17:18

Hallo,

jetzt hat es mich auch.

Passiert ist es bei km-Stand 38000 beim Start.

Anzeige: Bremsassistent/Werkstatt

Kontrollleuchte: ABS an

ESP lässt sich nicht ausschalten.

Fehlerdiagnose Werkstatt: ABS-Sensor vorne links

Der war es aber nicht. Jetzt müssen sie den den Kabelbaum durchmessen, sagen Sie.

Der Dicke fährt und bremst, allerdings wohl ohne ABS.

Da geht wieder ein Tag drauf. 

Wahrscheinlich ist es dem Dicken zu warm, obwohl ich ihn extra in den Schatten gestellt habe.

Gruß