

Bremsassistent, Fehlermeldung

Beitrag von „Porto“ vom 21. Juli 2006 um 22:28

War heute bei VW in Faro wegen der Meldung "Systemfehler - Werkstatt".

Die sind z. Z. der Meinung, dass es an dem Teil liegt, dass das Differential umstellt. Das soll nun mit Lissabon diskutiert werden. Vermutet wird, dass eine Umschaltung in den LOW-Modus versucht wird (ohne mein Zutun).

Ich kann mir das nicht so recht vorstellen, denn vor dem Software-Update kam auch noch die Fehlermeldung "Bremsassistent" hinzu. Hat der etwa etwas mit dem Differential zu tun?