

# VW oberpeinlich!!!

**Beitrag von „darkdiver“ vom 24. Juli 2006 um 22:04**

sorry aber in einem V10 sind über 10 Liter Öl drin... Sicherlich nicht glücklich wenn dann noch 3 Liter reinkommen, aber denke bitte daran wenn du mit dem Wagen fährst, ist das Öl im Umlauf und du findest kaum etwas am Ölstab. Das ist normal. Dazu sollte der Motor erst kalt sein, dann kannst du mit dem Ölstab den Stand messen...

Das Getriebe ist sicherlich erst nach einigen hundert Kilometern sauber eingefahren und vor allem auf die Fahrweise des Fahrers eingestellt. Es lernt ja quasi von dir 🤖

Klar ist das für einen Neukunden super toll gelaufen 🤖

Aber was hat denn nun bei der Auslieferung nicht gestimmt?

Grüße

Eric