

VW oberpeinlich!!!

Beitrag von „Frösche“ vom 25. Juli 2006 um 13:33

Verstehe die Aufregung gerade nicht so richtig.

Wieso denn gleich wandeln?

Noch wurde nicht auf die Frage geantwortet, ob die beobachteten Mängel nach der Auffüllung mit Öl verschwunden sind (oder habe ich da was überlesen?)

Was den fast leeren Tank anbelangt, so ist das ja scheinbar gängig, denn das haben hier ja die meisten nach der Abholung berichtet. Ich dachte auch, dass das Nachfüllen von Öl hier schon öfters aufgetaucht ist ohne das Folgeschäden oder sonst etwas eingetreten sind.

Und so lange das Öllämpchen nicht erscheint, gehe ich davon aus, dass das auch nicht grenzwertig ist.

Bin über den weiteren Verlauf gespannt.

Gruß

Frösche