

Fehlermeldungen

Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 29. Juli 2006 um 15:19

AKTUELL - keine Meldung aber spürbarer Fehler ei der Luftfederung im KONG!

Effekt: in allen Stellungen von Sport - Comfort ist die Kiste knüppelhart und stuckert auf Querfugen und kleinen Schlaglöchern wie ein südafrikanischer Springbock (sorry, lieber Springbock!)

Zwei Werkstätten in Schlüchtern und Gelnhausen-Altenhasslau kontaktiert!

Erstere sehr freundlich, kompetent und hilfsbereit, mit Tip auf ein nicht korrekt arbeitendes Ventil, die 2. - na ja.... doch beide haben mich auf das/ein VW-Kompetenzzentrum in Frankfurt verwiesen, daß sich mit solchen Dingen beschäftigen soll - wer kennt´s ?

Ich werde mal die VIP-Nummer anrufen und bin gespannt, wie´s dort weitergeht!

Ach ja, als Ersatzwagen für einen möglichen Termin vor Ort in Gelnhausen, wurde mir übrigens ein POLO oder Passat angeboten - klasse, oder?!?!?! 🙄🙄🙄🙄