

Fahrertür...

Beitrag von „T-RACK“ vom 9. August 2006 um 09:40

Bei meinem R5 hatte ich das Problem, dass nach einer Justierung der Fahrertür mit anschließend perfektem Spaltmaß, Windgeräusche auftraten.

Habe dann etwas "zurückjustieren" lassen.

Ergebnis: Spaltmaß nicht ganz perfekt, aber Geräusche weg.

Das mußt Du probieren.