

# Aufwertung / Rückruf / Qualitätsverbesserung für alle Modelle

Beitrag von „tiger“ vom 9. August 2006 um 21:43

Zitat von undertaker

...an beiden "Umkehrpunkten" (also 12 Uhr & 15 Uhr) sind deutliche und störende "Schläge" zu hören; sorry eine bessere Beschreibung fällt mir im Moment nicht ein.  
Aber VW arbeitet ja dran...

Habe ich bei meinem leider auch.....

Lass uns doch wissen, wenn VW eine Lösung gefunden hat!

LG

tiger