

# Warnhinweis Leuchtweitenregulierung

**Beitrag von „tiger“ vom 12. August 2006 um 07:20**

Diese "Niveau"-Geschichte habe ich auch schon hinter mir!

Einer der Radsensoren ist hinüber - mit ca. 200 Euro plus Arbeitszeit sollte sich das beheben lassen 😞

Lg

tiger