

Umbau auf Autogas

Beitrag von „Torsten“ vom 19. August 2006 um 16:32

Hallo,
heute habe ich mein Auto wieder aus der Werkstatt abholen können.
Jetzt wurde unter anderem der Schlauch der Eingassung um 3 cm verkürzt.
Ab diesem Moment sagt die werkstatt hätte das Auto nicht mehr geruckelt.
Ich bin mal gespannt ob das wirklich so ist.

Gruß Torsten