



# Super, er steht in der Garage und macht keinen Mucks mehr

Beitrag von „macz“ vom 8. September 2004 um 23:48

Hallo,

ich hatte genau das gleiche Problem direkt am Tag NACH der Abholung in der Autostadt. Mein Glück war, dass ich rückwärts in meine Garage eingeparkt hatte und so der freundliche (vom Autohaus beauftragte) ADAC Mann seinen Dienst am Dickschiff einfacher verrichten konnte. Es war übrigens sein dritter T. den er so aus einer Garage befördern musste und einer davon hatte - wie meiner - Automatik in Parkposition - lies sich aber im Gegensatz zu meinem gar nicht mehr mit "Notstrom" versorgen ...

Um es kurz zu machen ... der Dicke war drei Tage in der Werkstatt und letztendlich hat man mir nur gesagt, dass die Batterie ausgetauscht wurde .... Seitdem (02.08.04) hatte ich jedoch keine Probleme mehr ...  

Schöne Grüße  
Marco