

Anschluss Höhsensor vorne

Beitrag von „salvatore“ vom 26. August 2006 um 22:46

Zitat von FrankS

Ja, werde ich wohl machen, mit einem bisschen Isolierband sollte das kein Problem sein, nur denke ich, die richtige Kappe kostet auch nur ein paar Euro (Dollar), so dass ich diese Lösung vorziehen werde.

Du kannst trotzdem mal schauen, wenn du Xenon hast, solltest du auf der linken Seite diesen Sensor haben.

Gruß,

Frank

Naja, Isoband wird vermutlich ein bisschen zuwenig sein. :p
Ich bin mir nicht sicher, wo das genau sein soll. Ich mail Dir mal ein Foto, wie's bei mir ohne Vorderräder aussieht. Falls es nicht hilft, mail einfach zurück. (Mail hab ich ja noch).