

Heckklappe

Beitrag von „Freundlich“ vom 30. August 2006 um 11:27

Bei dem Wetter der letzten Tage ergießt sich beim öffnen der Heckklappe immer ein Schwall Wasser (links / rechts) in den Kofferraum . V6TDI , Erstzulassung 14.06.2006 .

Je nachdem , welche Materialien dort liegen , ist das nicht so toll .

Ist das die Ausnahme bzw. wie kann man das ändern ?

Freundlich