

# Heckklappe

**Beitrag von „MemphisStein“ vom 30. August 2006 um 17:38**

Zitat von Freundlich

Bei dem Wetter der letzten Tage ergießt sich beim öffnen der Heckklappe immer ein Schwall

Wasser ( links / rechts ) in den Kofferraum . V6TDI , Erstzulassung 14.06.2006 .

Je nachdem , welche Materialien dort liegen , ist das nicht so toll .

Ist das die Ausnahme bzw. wie kann man das ändern ?

Freundlich

Die Frage kam hier im Forum schon mal auf, benutze mal die Suche.

Bei irgendeinem Touareg-Freund wurde da sogar eine andere Gummilippe verbaut, wenn ich mich recht erinnere.

Bei meinem Dicken ist das übrigens auch so, hilft nur eins: Die Heckklappe nicht direkt ganz aufmachen, sondern auch halber Höhe kurz das Wasser ablaufen lassen.