

# Gisela hat es erwischt

Beitrag von „Thanandon“ vom 31. August 2006 um 08:04

Man sollte immer mindestens "2" Reifen tauschen lassen!

Zitat von darkdiver

Ja das war bei Marnet.

ich habe der Werkstatt heute die Bilder eingesendet und jetzt geht Gisela vom 11. bis 18 September wieder in die Karosserie. Das wäre eigentlich kein so grosses Problem, wenn ich nicht wieder hätte diskutieren müssen ob das normal ist oder nicht wie Gisela aussieht.

Der Meister wollte mir erklären, dass wäre Toleranzen die normal wären 🤔

Zudem Ich wollte jetzt auch das ich Links einen neuen Reifen erhalte, denn das Profil auf dem neuen A/T Reifen (Beifahrer) hat weit mehr als 4 Millimeter mehr Profil als mein alter Reifen (Fahrerseite). VW gibt ja 2 mm vor, da sonst das ESP und ABS anfängt zu spinnen. Bin sehr gespannt ob ich nun auch diesen Reifen bekomme oder nicht?!?

Leider habe ich erst heute den Leuten gesagt, ich hätte gerne meine alte Felge und Reifen zurück, aber die waren schon entsorgt... 😞

Ich halte euch auf dem laufenden.

Viele Grüße

Eric

Alles anzeigen