Aufwertung / Rückruf / Qualitätsverbesserung für alle Modelle

Beitrag von "Sittingbull" vom 31. August 2006 um 13:09

Hallo zusammen,

kleiner Tipp an alle, bei denen die Spur vermessen wird: fragt den , ob sie dabei auf dem neusten Stand (Update nicht älter als 4 Wochen) sind, sonst geht das in die Hose. Das voetzte Update hatte viele Fehler, so dass der Wagen nicht korrekt eingestellt ist. Diese Info habe ich aus allererster Hand in Bratislava.

Grüße von Stephan ⁽⁹⁾