

Starke Rauch Bildung bei R5TDI

Beitrag von „Franks“ vom 2. September 2006 um 01:16

Hallo Franky,

erstmal herzlich Willkommen hier im Forum.

Wie genau sieht der Rauch denn aus? Schwarze Rußwolken sind in der Regel ein Indiz dafür, dass der Motor zu wenig Luft bekommt, könnte der Fall sein, wenn der Luftfilter verstopft ist. Ich weiß nicht, ob der Turbo beim R5 eine Verstellung der Schaufeln hat, wenn er hat und diese falsch geregelt werden, könnte das auch für einen Luftmangel sorgen.

Ist der Qualm eher weiß, könnte Öl oder Kühlwasser verbrannt bzw. verdampft werden, beides nicht sehr gesund, weder für den Motor noch für die Opelfahrer, sollte sich aber recht leicht durch Prüfen der entsprechenden Flüssigkeitsstände ermitteln lassen.

Vielleicht solltest du auch mal eine andere Werkstatt konsultieren, denn so ein Problem sollte nicht so schwer zu diagnostizieren sein.

Gruß,

Frank