


# Hängerbetrieb Untersetzungsgetriebe 1. Gang - Motor dreht nicht

Beitrag von „Sandokahn“ vom 2. September 2006 um 21:34

Zitat von MemphisStein

Hallo,

hat der Dicke denn nun die vom Werk versprochene Leistung, oder nicht?

Wenn ja, verstehe ich nicht das Problem nicht ganz. 

Das Problem ist , das beim R5TDI mit SCHALTGETRIEBE in den unteren Gängen in LOW also der Untersetzung das Drehmoment und die Leistung limitiert wird ,und da hast du dann ein Problem wenn du 3500kg wegziehen willst oder die besagten 100 % Steigung bezwingen willst. Und das eigentlich nur weil VW kein wohl kein Vertrauen in die Mechanik hat. Die 174 PS hat er schon ,nur nicht da wo man sie vielleicht irgendwann mal braucht.