


## Ausfall Bi-Xenon etc..

**Beitrag von „kardusch“ vom 4. September 2006 um 10:06**

Hallo,

also ich hatte auch schon öfter das AFS ohne Funktion. Kam dann allerdings nach einem Neustart nicht mehr. Nachdem dann die kompl. Beleuchtung ausgetauscht wurde, war erst mal zwei Monate ruhe. Jetzt hab ich das wieder ab und an im Display stehen. Allerdings meist nur, wenn ich sehr nah an einer Mauer oder Wand stehe. Mittlerweile  ich mich gar nicht mehr darüber auf. Einfach wieder neu starten und gut ist.