

Pfeifen aus Hochtönern

Beitrag von „dirk07“ vom 5. September 2006 um 08:37

Morgen Gotfried,

also ich denke dann ist es ein Problem der elektrischen Geräte in der Tür und ihrer Verkabelung. Da es aber links un rechts ist, und der innere Kabelbaum schon getauscht wurde, ist die Sache etwas dubios. Ich frage mal in unser alten Carhifi Runde nach Lösungen, wenn diese von der DM auf der IFA zurück sind.

Gruß Dirk