

Speed regulator

Beitrag von „V-Sexer“ vom 6. September 2006 um 10:05

Bonjour jms,

Ton problème avec le régulateur de vitesse semble en effet un peu étrange.

Pourtant ça m'est déjà arrivé avec une voiture différente à celle du Touareg.

Celle-la n'avait pas assez de puissance pour compenser des montées plus importantes. Le resultat était donc un jeu entre accélération et retombe sur une vitesse inférieure à celle désirée.

Ce phénomène ne s'est jamais montré avec ma T. , en fait, elle maintient la vitesse à une ou au maxi deux km/h près meme en forte montées (par ex. sur l'A 75 direction St. Etienne).

Attendons donc encore d'autres avis, mais quant à moi, je te conseille une visite chez ton concessionnaire.

Bonne chance de la Suisse!