

Pfeifen aus Hochtönern

Beitrag von „Gotfried“ vom 6. September 2006 um 21:32

Hallo,

habe heute mit meinem  gesprochen, das Pfeifen soll durch Magnetventile im Automatikgetriebe verursacht werden. Morgen wollen sie entweder den Schieberkasten oder einzelne Ventile wechseln, je nach dem was schneller verfügbar ist.

Gruß
Gotfried