

# Qualität des Touaregs

Beitrag von „TouaregV6TDI“ vom 8. September 2006 um 23:14

Zitat von TRON

oder den 😊 bitten, die Knarrversion gegen das neue,geänderte Unterteil der MAL auszutauschen.

Das man sowas auch immer nur hier erfährt 🤖

Gibt es zu diesem modifizierten Unterbau der MAL mehr Infos? 🤖 Habe mit meiner nämlich auch dieses Problem. Bisher hatte ich mich jedoch damit abgefunden.