

Probleme Hecklautsprecher

Beitrag von „dirk07“ vom 8. September 2006 um 23:21

Hallo,

also meiner hat kein Soundsystem und hat 10 Lautsprecher. 5 pro Seite.

Vorne drei: HT+MT+Bass/Sub

Hinten zwei: HT+MT/Bass

Verstärker: 4 Kanal, pro Kanal eine Tür

Das Soundsystem hatte 11 Lautsprecher bei acht Kanälen und wurde ab DVD Navi auf 12 Lsp. und 12 Kanäle aufgebessert. Also vollaktiv.

Altes Soundsystem hatte identisch zum normalen noch einen Center im Armaturenbrett.

Ansteuerung: Vorne vollaktiv, also 6 Kanäle für 6 Lautsprecher

Hinten Teilaktiv ab 40-60Hz je ein Kanal links und rechts mit passiver Abtrennung zwischen Ht+MT/Bass

Der Center läuft in Summenschaltung der beiden MT-Kanäle vorne.

Beim 12er hab ich es noch nicht angesehen. Ausser vollaktiv kann ich leider Nichts zum 12. Lautsprecher sagen. Wenn es wie beim Bose/Cayenne ist, dann Sub.

Ausserdem sind die normalen Bässe in den Türen bei Cayenne und Touareg gleich. Mein linker Bass hat gekratzt und ich habe einfach einen aus dem Cayenne Regal einer Umrüstung auf ein Neues System genommen.

Gruß Dirk