

# Zitterndes Xenon Licht

Beitrag von „GGue1313“ vom 13. September 2006 um 18:54

Zitat von T-V8

Hallo zusammen,

hatte vor kurzem das selbe Problem, aber es war nur des linke Licht. Die Werkstatt hat die Lampe ausgewechselt und damit war auch das Problem behoben.

viele Grüße

Marcel

Alles anzeigen

Seit kurzer Zeit gehöre ich leider auch in den Club der "Xenon-Zitterer";

Es kommt nur selten beim Scheinwerfer auf der Fahrerseite vor;

Werde den 😊 beim nächsten Service gleich darauf ansetzen; 🛠️