

Aktion Hauspreismodell R5

Beitrag von „Momo7“ vom 17. September 2006 um 00:04

Zitat von Momo2309

Hi,

warum ? Zu hoher Aufwand oder spricht technisch etwas dagegen.....

Die Xenonscheinwerfer haben ein Hochspannungs-Züngerät und das ist für einen Laien lebensgefährlich, wenn man da ran geht.

Zudem must Du auch noch die Scheinwerferwaschanlage dazu um-/einbauen.

Momo