

Rost an Fahrwerksteilen

Beitrag von „Blackhawk“ vom 23. September 2006 um 17:51

Zitat von Stein

Ich tippe das du dein Auto in einer nassen Garage (schlecht belüftet) parkst bzw das Auto nach der Wäsche nicht richtig trocknen lässt.

Oder das Wintersalz nicht richtig abgewaschen wurde

Hallo

Genau so sehe ich das auch.

Schlechte Belüftung bzw. oder länger Standzeit nach dem Waschen