

Durchschnittsverbrauch in MFA gelöscht

Beitrag von „IT-CS“ vom 26. September 2006 um 07:07

Hallo,

ich habe das Problem auch gehabt, als ich meinen im Dez. 2004 aus WOB geholt habe. Im Januar 2005 wurde dann die kompl. Instrumente ausgetauscht, danach war wieder alles OK. Ist wohl ne Macke einer bestimmten Instrumentenserie die VW 2004 eingebaut hat. Wende Dich mal an deinen 😊 sollte auch auf Kulanz gehen, da das Problem auch bei VW bekannt sein dürfte.

Gruß, Jörg