

Ausfall Bi-Xenon etc..

Beitrag von „salvatore“ vom 28. September 2006 um 17:08

Ist jetzt aber interessant. Wieso biegsames Plastik?

Ok, grundsätzlich ist die Lösung zum Aus-/Einbau der Leuchteinheit - na sagen wir mal - merkwürdig.

Aber bei meinem ist unter der Einheit eine querlaufende, drehbare Metallstrebe (Stahl?), die den Scheinwerfer verriegelt.