

Touareg "schwimmt" in der Kurve + blickendes ESP

Beitrag von „GGue1313“ vom 29. September 2006 um 07:55

Hallo Leute;

Ich versuche mein "Problem" mit dem Dicken mal zu erklären;

Bei langezogenen Kurven - egal ob bei schlechten oder guten Straßen - habe ich das Gefühl als ob mein Dicker "schwimmen" würde;

Ich bin nicht flott unterwegs, eher der Cruiser-Typ;

Ich kenne das Gefühl noch aus meinem Audi A6 als ich einmal mit viel zu wenig Druck in den Reifen unterwegs war;

Reifendruck habe ich kontrolliert, ist in Ordnung;

(ca. 2,9 bar, Dim. 275x45x19)

R5 TDI, KEINE Luftfederung;

In letzter Zeit kommt aber bei den langezogenen Kurven immer öfters der Eingriff des ESP dazu;

Man braucht eigentlich gar nicht auf das Display zu sehen, man hört das Geräusch schon bevor die ESP-Lampe blinkt.

Falls mich mein Gehör nicht täuscht erfolgt der Eingriff des ESP immer auf das Rad in der Kurven-Außenseite;

Liegt es an den Reifen, Fahrwerk, Federn etc. ????

(oder bin ich einfach zu blöd zum Autofahren 🤔)