

Touareg "schwimmt" in der Kurve + blickendes ESP

Beitrag von „GGue1313“ vom 29. September 2006 um 16:07

Also der Verschleiß ist bei allen Rädern gleich;
Daran kann es wohl nicht liegen;

Werde irgendwie das Gefühl nicht los als ob einer der Stoßdämpfer was damit zu tun hat.
Jedenfalls ist das Fahrgefühl im Moment mehr als ob ich ein Boot lenken würde und nicht einen Touareg;

Habe heute mal aufgepasst und da ist mir das Eingreifen des ESP bei einer Rechts- und einer Linkskurve aufgefallen.
Aber das ESP hat nur auf Vorderrad auf der Beifahrerseite eingegriffen;