

# Lichtsensor

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 5. Oktober 2006 um 18:34**

Zitat von agroetsch

Hallo,

ich habe am 2006er V6TDI mal probiert das zu programmieren, ohne Erfolg. Theresias (openodb.org) konnte mir damals auch nicht sagen ob das bei Kurvenlicht noch der aktuelle Code ist.

Also meiner ist ein 2005er mit Xenon, ohne Kurvenlicht.

Zitat von salvatore

Hallo Hannes,

Und Du bist Dir sicher, dass man das US Licht einprogrammieren kann, wenn der BC eine andere Länderprogrammierung hat?

Offenbar gibt's da nämlich deutliche Unterschiede. Bei meinem BC gibt es: D, GB und restl. Welt...

Bei meinem ging es in der D-Einstellung.

Sicher kann Rollo68 hier mehr zu sagen!

Das ist der Fachmann!

Nicht verzagen, Rollo fragen!

Gruß