

# Keine Standheizung für V8 ?

**Beitrag von „TRON“ vom 6. Oktober 2006 um 14:23**

Hier mal die Info's zur ab Werk verbauten Standheizung ( ist, wie sollte es anders sein von WEBASTO) :

Die Standheizung wird im linken Aussenkotflügel verbaut. Falls noch Info's fehlen, bitte eine kurze Info an mich : ich liefere gerne nach.

Grüße

Tron