

Der Dicke kühlt nicht mehr

Beitrag von „Franks“ vom 6. Oktober 2006 um 17:41

Wie alt ist er denn, dein Touareg? Beim Modelljahr 2004 und früher (evtl. auch beim 2005er) gibt es einen ‚bekannten‘ Fehler, der den Kompressor abschaltet, weil die Elektronik denkt, die Kühflüssigkeit wäre alle. Das tritt hauptsächlich dann auf, wenn innerhalb kurzer Zeit ein großer Temperaturunterschied auftritt.

Der 😊 kann eine entsprechende Meldung im Fehlerspeicher sehen und durch eine kleine Umprogrammierung das Problem beheben.

Gruß, Frank