

Pioneer AVIC HD-1-BT

Beitrag von „stickinho“ vom 9. Oktober 2006 um 11:28

Das Mikro sitzt hinter dem Lenkrad vor den Armaturen. Habe schon die Lautsprecherausgabe des Telefonats auf die rechten Lautsprecher gestellt, hat aber nicht viel gebracht. Wenn man das Teil nach oben baut müsste doch die Rückkopplung noch größer sein?! Es ist auch nicht dramatisch, der Gegenüber kann mich trotzdem gut verstehen, trotzdem wäre es natürlich schön wenn man das noch irgendwie lösen könnte.

Gruß,Mani